

Vysvetlenie k požiadavke na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou : „ Spevnená plocha na Ceste VI. Clementisa v Prievidzi“.

1. Na konci parkoviska je potrebné vytvorenie oblúka z obrubníkov. Nikde v zadaní som nenašiel či treba tu betónovú plochu odstrániť a lebo len vypíliť na obrubníky ,lebo inak by sa museli len pribetónovať na plochu čo by výškovo nesedelo.

Odpoveď:

Vybúranie betónu je doplnené do zadania – vid'. príloha.

2.V výkaze výmere je odstránenie bet. plochy + múrika 2m³ .Ale po premeraní bet. plochy 5400 x 3300 mm a pri predpokladanej hrúbke 150 mm a bet. múrika dĺž.4800 x šír. 400 mm a výške 600 mm mi vychádza 3,65 m³.

Odpoveď:

Nepočítalo sa s búraním celej betónovej plochy s múrikom. Len zakreslenej časti. Tá časť má rozmery 1,5 x 0,4 x 0,6 (múrik) + 3,5x1,5x,015(betónová plocha) = 1,12 m³ .

3.Vo výkaze je uvedené zatrávnenie 10 m² a úpravy 25 m²,ale zeminu bude treba zobrať z celej zatrávnenej plochy takže bude treba upraviť a zatrávniť cca 64 m²

Odpoveď:

Čo sa týka zatrávnenia - to čo je na výkrese zelenou šrafou, to nie je plocha ktorá sa bude komplet osievať alebo inak upravovať. Osievať a upravovať sa bude len časť. Teda: Šírka upravovanej plochy je cca 0,8 m a dĺžka 13,5 m. Takže plocha je 10,8m². Lenže toto trávové semeno sa uvažovalo len ako doplnok, náhrada, za odčistenú zeminu a teda nemusí pokrývať, nakoľko sa počíta s tým, že každá ornica obsahuje vo svojej podstate trávové zárodoky a teda semeno bolo doplnené ako výpomoc. Zároveň dopĺňam, že 31m³ zeminy nie je nutné odviezť všetky, a napríklad 1m³ sa môže použiť na povrch zelených plôch do toho zabudnutého oblúka.

4.V položke 20 je príplatok za úpravu čiar ,ale chýba samotné nakreslenie čiar.

Odpoveď:

Položka č.21 hovorí o striekaní značenia 4m² .

V Prievidzi, 26.3.2018

Vypracoval: Ing. Martina Kováčiková

Iveta Krajčíková